



Masažinė voniana – klaidos pranešimas E91

Klaidos pranešimas E91 gali būti rodomas dėl kelių priežasčių:

- **nepakankama druskos koncentracija vandenyje** → įpilkite druskos į vandenį iki norimo lygio pagal instrukcijas vadove
- **kalkės ant solinatoriaus elektrodo** → nuvalykite elektrodą actu pagal instrukcijas, pateiktas vadove
- **elektrodo eksploatavimo pabaiga/ jo susidėvėjimas** – tai įvyksta, kai masažinė vonia yra intensyviai naudojama arba yra naudojama ilgą laiką, net ir tada, kai elektrodai yra švarūs → būtina elektrodą pakeisti nauju.
- Atitinkamą atsarginės dalies numerį (elektrodo/titano plokštės) rasite vadove – tai 5-ių skaitmenų kodas (pvz. 11899). Elektrodą galima užsisakyti kaip atsarginę dalį.
- **vandens temperatūra** masažinėje vonioje **žemesnė nei 10 °C** → patikrinkite įrenginio veikimą esant aukštesnei vandens temperatūrai
- jei nė viena iš aukščiau išvardytų procedūrų nepadeda, tai yra valdymo bloko elektronikos problema ir reikia kviesti serviso techniką.