



## Kubilo PureSpa kodas E81

---

Kodas E81 rodomas, kai valdymo skydelis negali prisijungti prie bazės. Tai gali sukelti srovės įtaisas (RCD), bazė arba valdymo skydelis. Norėdami išspręsti šią problemą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 veiksmas:** Išimkite valdymo skydelį iš bazės ir laikykite jį rankose.
- 2 veiksmas:** Paspauskite ir palaikykite įjungimo/išjungimo mygtuką bent 5 sekundes, kad išjungtumėte valdymo skydelį.
- 3 veiksmas:** Ištraukite bazę iš lizdo.
- 4 veiksmas:** Išjungtą valdymo skydelį įdėkite atgal į bazę.
- 5 veiksmas:** Įjunkite bazę į lizdą ir paspauskite mygtuką RESET (Rücksetzen) ir palaukite 1-3 sekundes.  
**Dėmesio!** Nespauskite mygtuko TEST, tai kubilą vėl išjungs.

Valdymo skydelis vėl prisijungs ir rodys temperatūrą. Atkreipkite dėmesį, kad 5 veiksme valdymo skydelis yra vis dar išjungtas. Norėdami jį naudoti, turite įjungti skydelį.

---

**Valdymo skydelyje vis dar matote E81 kodą?**

Prašome susisiekti su mumis el. paštu [servis@intexcorp.cz](mailto:servis@intexcorp.cz). Mūsų klientų aptarnavimo skyrius yra pasiruošęs jums padėti.

**Kodas E81 jau jums neberodomas?**

Tai reiškia, kad valdymo skydeliui nepavyko prisijungti prie bazės. Taip gali būti todėl, kad bazė buvo išjungta, bet valdymo pultas buvo įjungtas. Arba valdymo pultas buvo per toli nuo bazės, idealu kubilą valdyti 5 m atstumu.

---

Jeigu bus rodomas kodas E81, pakartokite **aukščiau nurodytus veiksmus**.